




CONSILIUL JUDEȚEAN BRASOV
SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTA BRASOV
 Str. Calea București, nr. 25-27, Brașov, 500326, Tel: 0268/320022,
 0372676271
 Fax-uri: 0268/333015, 0372676351
 Cont RO 88 TREZ 131 21F 330 800 XXXX Trezoreria Brașov; cod fiscal
 4384117
 Pagină web: www.hospbv.ro Email: sibrasov@rdslink.ro





CONSILIUL JUDEȚEAN DE URGENTA BRASOV

INTRARE Nr. 27367
IESIRE Ziaua 10 Luna 08 Anul 2017



APROBAT
 MANAGER
 Dr. Neculoiu Carmen Daniela

REFERAT

Avand in vedere ca depozitele pentru deseuri de materiale infectioase, menajere si de hartie uzata nu corespund normativelor sanitare si de mediu in vigoare, va rog sa proabti efectuare lucrarii;
REPARATIE PLATFORMA COLECTOARE DESEURI: MENAJERE CARTOANE ,INFECTIOASE – SPITAL MARZESCU

Lucrarea va cuprinde:

Nr. crt	Denumire lucrare	U.M	Cantitate	Valoare Man.	Valoare Mat.	Valoare utilaj	Valoare transport	Total valoare
01	Sapatura mecanizata	100 /mc	0.07					
02	Incarcare pamant in autovehicol	100 mc	0.07					
03	Transport auto pamant excedentar la 10 km	to	14.90					
04	Cofraje pentru beton armat la constructii anexe	mp	6.40					
05	Montare armaturi din plase sudate avand peste 3kg/mp	kg	220.00					
06	Turnare beton in placi cu grosime 10 cm, B 200	mc	5.50					
07	Transport auto beton la 10 km	to	13.20					
08	Confectii metalice diverse inglobate in beton	kg	60.00					
09	Confectii metalice diverse montate aparent	kg	970.00					
10	Pereti din placi plane pt. compartimentari, cu termoizolatii	mp	120.00					
11	Porti metalice pana la 7 mp	mp	7.00					
12	Montare usa metakica pana la 5 mp, cu extensie	mp	5.00					
13	Invelitoare din tabla ondulata sau cutata	mp	72.00					
14	Turnare sapa pe panta stre rigole	mc	2.16					
15	Procurare si montaj colector de pasdoseala	buc	6.00					
16	Diferente de 5 mm la pardoseli + amorsa epoxidica	mp	55.00					
17	Impregnarea pardoselilor cu material epoxidic	mp	55.00					
18	Spargeri placi de beton cu grosime de 15 cm	mc	1.80					
19	Procurare si montaj teava PE , d = 32 mm	ml	12.00					
20	Fitinguri compresiune, d = 32 mm	buc	2.00					

SA
14.08.2018

V
JAPAC
Teodoretu Ionu
14.08.18
JBL

21	Tava zincata, d = 1"	ml	6.00					
22	Teava zincata , d = 2"	ml	12.00					
23	Fitinguri zincate(mufa, niplu, teu)	buc	7.00					
24	Bratara pentru conducte, d = 1"	buc	3.00					
25	Teava PVC, KG, d = 110 mm	ml	10.00					
26	Cot PVC, KG, d = 110 mm	buc	4.00					
27	Ramificatie PVC, KG, d = 110 mm	buc	1.00					
28	Mufa dubla, d = 110 mm	buc	2.00					
29	Procurare si montaj robinet, d = 3/4", PN 10	buc	2.00					
30	Procurare si montaj robinet , d = 1", PN 10	buc	1.00					
31	Total , fara TVA							

Valoarea lucrarii este, aprox. 72.000.00 lei, fara TVA

Seful Biroului Tehnic
Ing. Isopescu Liliana



Seful Atelierului nr. 1
sing. Groza Ioan



	<p style="text-align: center;"> CONSILIUL JUDEȚEAN BRASOV SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTA BRASOV Str. Calea București, nr. 25-27, Brașov, 500326, Tel: 0268/320022, 0372676271 Fax-uri: 0268/333015, 0372676351 Cont RO 88 TREZ 131 21F 330 800 XXXX Trezoreria Brașov; cod fiscal 4384117 Pagină web: www.hospbv.ro Email: sjbrasov@rdslink.ro </p>		
<p>Operator date cu caracter personal 17323</p>			

APROBAT
MANAGER

DR. CARMEN DANIELA NECULOIU

CAIET DE SARCINI

REPARATIE PLATFORMA COLECTOARE DESEURI:MENAJERE, CARTOANE, INFECTIOASE, LA SPITALUL MARZESCU

Cuprins:

1. DATE GENERALE

- 1.1 Obiectul caietului de sarcini
- 1.2 Denumirea lucrarii
- 1.3 Autoritatea contractanta
- 1.4. Amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul)

2. INFORMATII GENERALE PRIVIND ACHIZITIA

- 2.1. Situatia actuala
- 2.2 Situatia propusa

1. OBLIGATIILE FURNIZORULUI

2. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

3. VALOAREA ACHIZITIEI

4. TERMEN DE LIVRARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE

5. TERMEN DE GARANTIE

1. DATE GENERALE

1.1. Obiectul caietului de sarcini

Prezentul caiet de sarcini se refera la: **REPARATIE PLATFORMA COLECTOARE DESEURI:MENAJERE, CARTOANE, INFECTIOASE - LA SPITALUL MARZESCU**

1.2.

1.2. Denumirea lucrarii

REPARATIE PLATFORMA COLECTOARE DESEURI:MENAJERE, CARTOANE, INFECTIOASE - LA SPITALUL MARZESCU

1.2.1 Cod CPV :

1.3. Autoritatea contractanta

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BRAȘOV, BRASOV, str. Calea Bucuresti, nr. 25 - 27

1.4. Amplasamentul

Spitalul Marzescu, str. Cuza Voda nr. 28, Brasov

2. INFORMATII GENERALE PRIVIND ACHIZITIA

2.1 Situatia actuala

Platforma existenta este amplasata in marginea terenului

acces pentru colectare dificil

acces pentru transport, dificil

nu are sursa de apa si canal colector, cu sifon de pardoseala

2.2 Situatia propusa

Se propune:

- amenajarea unei platforme care sa corespunda normelor sanitare si de mediu in vigoare, cu acces facil

3. Obligatiile furnizorului

Furnizorul are urmatoarele obligatii:

- Sa asigure furnizarea materialelor,
- Sa asigure personal calificat pentru proiectare si executie
- Sa asigure masurile de protectia muncii si PSI, in perioada lucrarilor
- Sa asigure transportul materialelor la si de la lucrare
- Sa asigure materialele, sculele si utilajele necesare
- Sa asigure certificatele de marcaj CE/declaratiile de conformitate CE
- Sa asigure instructiuni de utilizare
- Sa asigure garantie pentru manopera, materiale si echipamente
- Sa asigure punere in functiune a instalatiei de utilizare gaze naturale
- Sa predea beneficiarului documentatia instalatiei
- Sa elaboreze documentatia pentru autorizarea ISCIR a cazanelor si sa obtina autorizarea cazanelor

4. Obligatiile beneficiarului

Beneficiarul are urmatoarele obligatii:

- Sa plateasca pretul convenit pentru montaj si echipamente in termen de 30 zile de la data emiterii facturii
- Sa receptioneze lucrarile efectuate in termenul convenit
- Sa puna la dispozitia executantului toate documentatiile si informatiile solicitate
- Sa verifice modul de finalizare a lucrarilor si sa incheie procese verbale de receptie

5. Valoarea achizitiei

Valoarea estimata pentru lucrare este: 72.000,00 lei, fara TVA lei

6. Termen de livrare si punere in functiune

Termenul de montaj si punere in functiune va fi de maxim 60 zile de la data semnarii contractului.

7. Termen de garantie

Termenul de garantie este de 24 luni, de la punerea in functiune.

Intocmit

Seful Atelierului nr. 1

Sing. Groza Ioan

